











**Zestawienie wyników kontroli maszyn - podnośników trapezowych
(lipiec - wrzesień 2025 roku)**

(stan na 30.09.2025 r.)

Lp.	Fotografia	Nazwa wyrobu	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu	Wynik kontroli	Oznakowanie i dokumentacja	Wynik badań laboratoryjnych	Podjęte działania
1		Podnośnik trapezowy, AMIO ST-105 P/N 02700 1500kg max, kod EAN: 5903293027004	Amio sp. z o.o., ul. Handlowa 3, 41-807 Zabrze	Zgodny	Nie dotyczy	Pozytywny	Nie dotyczy
2		Podnośnik trapezowy, CARTREND, model 10929, kod EAN: 4008153109294	Intertec Polska Spółka z o.o., ul. Grodziska 22, 05- 830 Stara Wieś	Zgodny	Nie dotyczy	Pozytywny	Nie dotyczy
3		Podnośnik, START 2007, kod EAN: 5906764218222	Start Dobrowolski Sp. J, ul. Poznańska 129, lok 133, 05-850 Ożarów Mazowiecki	Zgodny	Nie dotyczy	Pozytywny	Nie dotyczy
4		CAR OK, 005 POD 3725/ST-105, kod EAN: 5907780037255	PROFAST sp. z o.o., Platynowa 15, 62-052 Komorniki	Niezgodny	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Nieprawidłowa instrukcja	Pozytywny	Działania naprawcze pod nadzorem WIIH. Zawiadomienie do organów ścigania.

5		Carmotion, 63391, kod EAN: 5903140633914	CARMOTION Polska sp. z o.o., Żodyń, ul. Spacerowa 25, 64-212 Siedlec	Niegodny	Brak oznaczeń	Nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne - uszkodzenie korby	Wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania po zakończeniu czynności przez WIIH. Zawiadomienie do organów ścigania.
6		Podnośnik trapezowy 1,5T, 129 POD 5416 (ST-105), kod EAN: 5907780054160	PROFAST Sp. z o.o., Platynowa 16, 62-053 Komorniki	Niegodny	Nie dotyczy	Nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne - uszkodzenie korby	Wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania po zakończeniu czynności przez WIIH. Zawiadomienie do organów ścigania.
7		Podnośnik trapezowy 3T KALTMANN , K-L3T, kod EAN: 5900950303921	GT Corp Sp. z o.o., Koralowa 5, 787-100 Kołobrzeg	Niegodny	Nie dotyczy	Nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne - uszkodzenie korby	Trwają badania próbki kontrolnej Sprawa w toku w WIIH
8		Podnośnik trapezowy HD+ 1T, 129 POD 5637 (SJ2-1000GSA), kod EAN: 5907780056355	PROFAST Sp. z o.o., Platynowa 15, 62-052 Komorniki	Niegodny	Nie dotyczy	Nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne - uszkodzenie korby	Wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania po zakończeniu czynności przez WIIH. Zawiadomienie do organów ścigania.
9		Podnośnik trapezowy samochodowy, 1,5 tony, kod EAN: 5905620030954	Rim Kowalczyk Sp. j., Al. Krakowska 30, 05-090 Janki	Niegodny	Brak oznaczeń Nieprawidłowa instrukcja	Nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne - uszkodzenie korby i odkształcenie sworznia łączącego dźwignię z ramieniem korby	Wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania po zakończeniu czynności przez WIIH. Zawiadomienie do organów ścigania.

10		Scissor Jack 2t, ZT-212, kod EAN: brak	TIP-TOPOL sp. z o.o., Kostrzyńska 33, 62-010 Pobiedziska	Nie zgodny	Nieprawidłowe oznakowanie CE Brak deklaracji zgodności Brak oznaczeń Brak instrukcji	Nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne - uszkodzenie korby i konstrukcji nośnej	Wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania po zakończeniu czynności przez WIIH. Zawiadomienie do organów ścigania.
----	---	--	---	------------	---	--	---