

## Zestawienie wyników kontroli pomp ciepła - projekt z Krajową Administracją Skarbową 03.03. - 30.05.2025 r.

Tabela zawiera dane wg. stanu na dzień zawieszenia procedury dopuszczenia produktu do obrotu na granicy. W przypadku stwierdzenia niezgodności formalnych istnieje możliwość wyeliminowania ich przez importera. Podjęcie skutecznych działań naprawczych oznacza, że pompy ciepła zostały dopuszczone do obrotu jako zgodne.

Lp.	Model sprzętu	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu	Wynik kontroli
1	HPO-AW-8-230V-1.0	<b>Aira Solutions Poland Sp. z o.o.</b> ul. Mydlana 2 51-502 Wrocław	wydano pozytywną opinię celną
2	WOYA080KLT	<b>FUJITSU GENERAL (Euro) GMBH</b> Fritz-Uomfelde - Strasse 26-32 40547 Dueseldorf	wydano pozytywną opinię celną
3	LV024-8HZC-FLSAUD	<b>Robert Bosch sp. z o.o.</b> ul. Jutrzenki 105 02-231 Warszawa	brak: etykiety efektywności, karty produkt, danych importera, nieprawidłowości w deklaracji
4	LV012-8HZC-FLSPUD	<b>Robert Bosch sp. z o.o.</b> ul. Jutrzenki 105 02-231 Warszawa	brak: etykiety efektywności, karty produkt, danych importera, nieprawidłowości w deklaracji
5	LV030-AHZC-FLSAUD	<b>Robert Bosch sp. z o.o.</b> ul. Jutrzenki 105 02-231 Warszawa	brak: etykiety efektywności, karty produkt, danych importera, nieprawidłowości w deklaracji
6	LV009-8HZC-FRSPUD	<b>Robert Bosch sp. z o.o.</b> ul. Jutrzenki 105 02-231 Warszawa	brak: etykiety efektywności, karty produkt, danych importera, nieprawidłowości w deklaracji
7	LV012-8HZC-FRSPUD	<b>Robert Bosch sp. z o.o.</b> ul. Jutrzenki 105 02-231 Warszawa	brak: etykiety efektywności, karty produkt, danych importera, nieprawidłowości w deklaracji
8	LV030-AHZC-FRSAUD	<b>Robert Bosch sp. z o.o.</b> ul. Jutrzenki 105 02-231 Warszawa	brak: etykiety efektywności, karty produkt, danych importera, nieprawidłowości w deklaracji
9	LV024-8HZC-FRSAUD	<b>Robert Bosch sp. z o.o.</b> ul. Jutrzenki 105 02-231 Warszawa	brak: etykiety efektywności, karty produkt, danych importera, nieprawidłowości w deklaracji
10	LV048-AHZC-FRSAUD	<b>Robert Bosch sp. z o.o.</b> ul. Jutrzenki 105 02-231 Warszawa	brak: etykiety efektywności, karty produkt, danych importera, nieprawidłowości w deklaracji
11	LV009-8HZC-FLSPUD	<b>Robert Bosch sp. z o.o.</b> ul. Jutrzenki 105 02-231 Warszawa	brak: etykiety efektywności, karty produkt, danych importera, nieprawidłowości w deklaracji
12	AWHP-15	<b>LFB Polska sp. z o.o.</b> Wybrzeże Gdynskie 6A 01-531 Warszawa	brak: etykiety efektywności, karty produkt, danych importera, nieprawidłowości w deklaracji
13	AWHP-11	<b>LFB Polska sp. z o.o.</b> Wybrzeże Gdynskie 6A 01-531 Warszawa	brak: etykiety efektywności, karty produkt, danych importera, nieprawidłowości w deklaracji
14	KT18A3A	<b>4REF Spółka z o.o.</b> ul. Bolesława Prusa 7A 16-001 Kleosin	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności, brak dołączenia karty produktu, niepełna dokumentacja techniczna. Dodatkowo brak instrukcji w j. polskim, brak wpisu do bazy EPREL
15	KT08A1A	<b>4REF Spółka z o.o.</b> ul. Bolesława Prusa 7A 16-001 Kleosin	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności, brak dołączenia karty produktu, niepełna dokumentacja techniczna. Dodatkowo brak instrukcji w j. polskim, brak wpisu do bazy EPREL

16	TP14S	<b>AKLIMA Polska Spółka z o.o.</b> ul. Postępu 15 02-676 Warszawa	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności, brak karty produktu, niepełna dokumentacja techniczna. Dodatkowo brak umieszczenia na sprzęcie nazwy i adresu producenta i importera, braki w instrukcji, brak umieszczenia na ww. pompach ostrzeżeń/informacji w języku polskim, brak wpisu do bazy EPREL
17	TP10S	<b>AKLIMA Polska Spółka z o.o.</b> ul. Postępu 15 02-676 Warszawa	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności, brak karty produktu, niepełna dokumentacja techniczna. Dodatkowo brak umieszczenia na sprzęcie nazwy i adresu producenta i importera, braki w instrukcji, brak umieszczenia na ww. pompach ostrzeżeń/informacji w języku polskim, brak wpisu do bazy EPREL
18	CGK025V3L-B	<b>EcoHeat</b> ul. Leszczyńska 11E 86-065 Łochowo	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności, brak dołączenia karty produktu, brak dokumentacji technicznej. Dodatkowo brak umieszczenia na sprzęcie nazwy i adresu importera, brak umieszczenia na ww. pompach ostrzeżeń/informacji w języku polskim, brak dołączenia do pomp instrukcji dla instalatorów i użytkowników w języku polskim, brak wpisu do bazy EPREL
19	CGK050V3L-B	<b>EcoHeat</b> ul. Leszczyńska 11E 86-065 Łochowo	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności, brak dołączenia karty produktu, brak dokumentacji technicznej. Dodatkowo brak umieszczenia na sprzęcie nazwy i adresu importera, brak umieszczenia na ww. pompach ostrzeżeń/informacji w języku polskim, brak dołączenia do pomp instrukcji dla instalatorów i użytkowników w języku polskim, brak wpisu do bazy EPREL
20	CGK030V3L-B	<b>EcoHeat</b> ul. Leszczyńska 11E 86-065 Łochowo	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności, brak dołączenia karty produktu, brak dokumentacji technicznej. Dodatkowo brak umieszczenia na sprzęcie nazwy i adresu importera, brak umieszczenia na ww. pompach ostrzeżeń/informacji w języku polskim, brak dołączenia do pomp instrukcji dla instalatorów i użytkowników w języku polskim, brak wpisu do bazy EPREL
21	CGK040V3L-B	<b>EcoHeat</b> ul. Leszczyńska 11E 86-065 Łochowo	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności, brak dołączenia karty produktu, brak dokumentacji technicznej. Dodatkowo brak umieszczenia na sprzęcie nazwy i adresu importera, brak umieszczenia na ww. pompach ostrzeżeń/informacji w języku polskim, brak dołączenia do pomp instrukcji dla instalatorów i użytkowników w języku polskim, brak wpisu do bazy EPREL
22	CGK060V3L-B	<b>EcoHeat</b> ul. Leszczyńska 11E 86-065 Łochowo	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności, brak dołączenia karty produktu, brak dokumentacji technicznej. Dodatkowo brak umieszczenia na sprzęcie nazwy i adresu importera, brak umieszczenia na ww. pompach ostrzeżeń/informacji w języku polskim, brak dołączenia do pomp instrukcji dla instalatorów i użytkowników w języku polskim, brak wpisu do bazy EPREL
23	CGK-030V4P	<b>EcoHeat</b> ul. Leszczyńska 11E 86-065 Łochowo	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności, brak dołączenia karty produktu, brak dokumentacji technicznej. Dodatkowo brak umieszczenia na sprzęcie nazwy i adresu importera, brak umieszczenia na ww. pompach ostrzeżeń/informacji w języku polskim, brak dołączenia do pomp instrukcji dla instalatorów i użytkowników w języku polskim, brak wpisu do bazy EPREL
24	CGK-040V4P	<b>EcoHeat</b> ul. Leszczyńska 11E 86-065 Łochowo	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności, brak dołączenia karty produktu, brak dokumentacji technicznej. Dodatkowo brak umieszczenia na sprzęcie nazwy i adresu importera, brak umieszczenia na ww. pompach ostrzeżeń/informacji w języku polskim, brak dołączenia do pomp instrukcji dla instalatorów i użytkowników w języku polskim, brak wpisu do bazy EPREL
25	CGK-050V4P	<b>EcoHeat</b> ul. Leszczyńska 11E 86-065 Łochowo	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności, brak dołączenia karty produktu, brak dokumentacji technicznej. Dodatkowo brak umieszczenia na sprzęcie nazwy i adresu importera, brak umieszczenia na ww. pompach ostrzeżeń/informacji w języku polskim, brak dołączenia do pomp instrukcji dla instalatorów i użytkowników w języku polskim, brak wpisu do bazy EPREL
26	CGK-060V4P	<b>EcoHeat</b> ul. Leszczyńska 11E 86-065 Łochowo	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności, brak dołączenia karty produktu, brak dokumentacji technicznej. Dodatkowo brak umieszczenia na sprzęcie nazwy i adresu importera, brak umieszczenia na ww. pompach ostrzeżeń/informacji w języku polskim, brak dołączenia do pomp instrukcji dla instalatorów i użytkowników w języku polskim, brak wpisu do bazy EPREL
27	ASH-85CHW/FR	<b>SALON SLUBNY "KAPRYS"</b> ul. Wojciecha Bogusławskiego 30 15-196 Białystok	Brak deklaracji zgodności, brak etykiety efektywności energetycznej i karty produktu, brak dokumentacji technicznej. Dodatkowo brak umieszczenia na sprzęcie nazwy i adresu producenta i importera, brak umieszczenia na ww. pompach ostrzeżeń/informacji w języku polskim, brak dołączenia do pomp instrukcji dla instalatorów i użytkowników w języku polskim, brak wpisu do bazy EPREL
28	HPO-AW-6-230V-1.0	<b>Aira Solutions Poland Sp. z o.o.</b> ul. Mydlana 2 51-502 Wrocław	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności, brak dołączenia karty produktu, niepełna dokumentacja techniczna. Dodatkowo brak umieszczenia na ww. pompach ostrzeżeń/informacji w języku polskim, brak dołączenia do pomp instrukcji dla instalatorów i użytkowników w języku polskim, nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności
29	KFD 80	<b>Future Constructions Spółka z o.o.</b> ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 114/3 60-576 Poznań	Brak oznakowania CE, nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności, brak dołączenia etykiety energetycznej i karty produktu, brak dokumentacji technicznej. Dodatkowo brak umieszczenia na sprzęcie nazwy i adresu producenta i importera, brak umieszczenia na ww. pompach ostrzeżeń/informacji w języku polskim, brak dołączenia do pomp instrukcji dla instalatorów i użytkowników w języku polskim, brak wpisu do bazy EPREL
30	KHC – 30RX3	<b>KLIMA-THERM Spółka z o.o.</b> ul. Ostrobramska 101A 04-041 Warszawa	Brak deklaracji zgodności sporządzonej przez producenta, brak dołączenia do pomp etykiety energetycznej i karty produktu. Dodatkowo brak umieszczenia na sprzęcie właściwej nazwy producenta.

31	KHC – 22RX3	<b>KLIMA-THERM Spółka z o.o.</b> ul. Ostrobramska 101A 04-041 Warszawa	Brak deklaracji zgodności sporządzonej przez producenta, brak dołączenia do pomp karty produktu. Dodatkowo brak umieszczenia na sprzęcie właściwej nazwy producenta.
32	PW040-DKZLRS-E	<b>VAN BERDE - ZUBIEL, POGODA Spółka Komandytowa</b> Tuszów Narodowy 397 39-332 Tuszów Narodowy	Brak na etykiecie efektywności nazw/znaku towarowego dostawcy, brak dołączenia do pomp karty produktu, niepełna dokumentacja techniczna. Dodatkowo brak w oznakowaniu pomp nazwy i adresu producenta i importera, brak instrukcji i ostrzeżeń w j. polskim.
33	NL-G10SII/322	<b>Dewax Sp.z o.o.</b> ul. Ostrowska 1 63-330 Dobrzyce	brak insrykcji obsługi w j. polskim, brak oznakowania adresem producenta,
34	PW060-DKZLRS-E2	<b>VAN BERDE - ZUBIEL, POGODA Spółka Komandytowa</b> Tuszów Narodowy 397 39-332 Tuszów Narodowy	Brak na etykiecie efektywności nazw/znaku towarowego dostawcy, brak dołączenia do pomp karty produktu, niepełna dokumentacja techniczna. Dodatkowo brak w oznakowaniu pomp nazwy i adresu producenta i importera, brak instrukcji i ostrzeżeń w j. polskim.
		<b>DEHER Spółka z o.o.</b> ul. Strawczyńska 103A 26-067 Strawczyn	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności, brak dołączenia etykiety efektywności energetycznej i karty produktu, brak dokumentacji technicznej. Dodatkowo brak umieszczenia na sprzęcie nazwy i adresu importera, brak umieszczenia na ww. pompach ostrzeżeń/informacji w języku polskim, brak dołączenia do pomp instrukcji dla instalatorów i użytkowników w języku polskim, brak wpisu do bazy EPREL