


Zestawienie skontrolowanych leżaczek niemowlęcych\*  
(stan na 19.01.2026 r.)

L.p.	Zdjęcie	Dane identyfikacyjne modelu	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu	Wynik badania laboratoryjnego (właściwości fizyczno-mechaniczne)	Wynik sprawdzenia oznakowania	Opis stwierdzonych nieprawidłowości	Podjęte działania
1		Leżaczek W22-BBC-EQP0013, 180000450, kod EAN 3616740690165	AUCHAN POLSKA sp. z o.o., ul. Puławska 46 05-500 Piaseczno	niegodny	niegodny	możliwość zapięcia systemu pasów bez zabezpieczenia w kroku; nieprawidłowości w oznakowaniu	akta kontroli w UOKiK - postępowanie administracyjne w toku
2		Leżaczek – bujaczek LARO FULL GRAY/WOODEN, model: LEBULAR01A4, kod EAN 5906601700897	DERFORM sp. z o.o. ul. Za Motelem 1 Sady 62-080 Tarnowo Podgórne	niegodny	niegodny	zaniżona grubość jednego arkusza folii opakowaniowej; nieprawidłowości w oznakowaniu	akta kontroli w UOKiK - umożliwiono producentowi podjęcie działań naprawczych
3		Leżaczek do bujania Bauerkraft Art. nr: G-127 (R-201BL), kod EAN 5904265071278	Kathay-Haster M. Brzostowski A.A. Ślebioda sp.j. ul. Szeherazady 31 60-195 Poznań	niegodny	niegodny	zaniżona grubość 2 arkuszy folii opakowaniowej; nieprawidłowości w oznakowaniu	działania naprawcze pod nadzorem WIiH
4		Leżaczek bujaczek PINO 01A3 indeks nr: LEBUPINO1A3, partia C23, Pino Forest, kod EAN 5901130098910	DERFORM sp. z o.o. ul. Za Motelem 1 Sady 62-080 Tarnowo Podgórne	niegodny	niegodny	możliwość zapięcia systemu pasów bez zabezpieczenia w kroku; nieprawidłowości w oznakowaniu	akta kontroli w UOKiK - analiza w toku
5		Mastela Music & Soothe Bouncer, kod EAN 6946943869387	SMYK S.A. ul. Domaniewska 48 02-672 Warszawa	niegodny	niegodny	zaniżona szerokość pasów w systemie zapięć; nieprawidłowości w oznakowaniu	działania naprawcze pod nadzorem WIiH
6		Leżaczek niemowlęcy (bujaczek wibrujący) Safari Fun Bright Starts, kod 74451122048	Kids2, LLC 3333 Piedmont Road Suite 1800 Atlanta, Georgia, USA (producent); Kids2 Europe B.V. Keizersgracht 287 1016 ED Amsterdam, Holandia (podmiot odpowiedzialny w UE)	niegodny	zgodny	zaniżona szerokość pasów w systemie zapięć	działania naprawcze pod nadzorem WIiH

7		Leżaczek niemowlęcy SMIKI, kod EAN 5905702081843	SMYK S.A. ul. Domaniewska 48 02-672 Warszawa	niezgodny	zgodny	zwolnienie mechanizmu blokującego przy przyłożeniu mniejszej siły niż wymagana	akta kontroli w UOKiK - postępowanie administracyjne w toku
8		Leżaczek Kinderkraft MIMI Baby Bouncer, item No: KBMIMI00GRY0000, kod EAN 5902533918355	4Kraft sp. z o.o. ul. Tatrzańska 1/5 60-413 Poznań	zgodny	zgodny	nie dotyczy	nie dotyczy
9		Lionelo Lilac Baby Bouncer, kod EAN 5903771720014	BrandLine Group sp. z o.o. ul. Kreglewskiego 1 61-248 Poznań	zgodny	zgodny	nie dotyczy	nie dotyczy

\* na zgodność z normą PN-EN 12790-1:2023-08 Artykuły dla dzieci -- Leżaczki niemowlęce -- Część 1: Leżaczki niemowlęce dla dzieci, które jeszcze nie próbują siadać