

Zestawienie skontrolowanych huśtawek, chodzików i łóżeczek dla dzieci (stan na 09.08.2024 r.)						
Lp.	Zdjęcie	Przebadany model	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie na rynek	Wynik badania laboratoryjnego (właściwości fizyczno-mechaniczne) i/lub sprawdzenia oznakowania	Stwierdzona nieprawidłowość	Podjęte działania
HUŚTAWKI NIEMOWLĘCE*						
1		Bujaczek Otto pink baby, kod EAN: 5903771703642	Brandline Group sp. z o.o. ul. Kreglewskiego 1 61-248 Poznań	niezgodny	zwolnienie mechanizmu blokującego przy użyciu siły mniejszej niż wymagana	sprawa w WIiH - badanie próbki kontrolnej
2		Huśtawka niemowlęca do 9 kg SMIKI SG4/7304459, kod EAN: 5903977740960	Smyk S.A. ul. Domaniewska 48 02-672 Warszawa	niezgodny	oddzielenie się małych elementów; niewłaściwa grubość folii opakowaniowej	akta wpłynęły do UOKiK - analiza w toku
3		Huśtawka dla niemowląt GiliGums TuliLuli Deluxe model 50150, kod EAN: 5904316150150	Dumel sp z o.o. ul. Łopuszańska 36/14 02-220 Warszawa	niezgodny	oddzielenie się małych elementów; niewłaściwa grubość folii opakowaniowej; nieprawidłowości w oznakowaniu	akta wpłynęły do UOKiK - analiza w toku
4		Huśtawkę dla niemowląt Kinderkraft model: MINKY MINT, KKBMINKYMIN000, kod EAN: 5902533909063, BATCH NO: KK20210915	4Kraft sp. z o.o. ul. Tatrzańska 1/5 60-413 Poznań	niezgodny	niewłaściwe pochylenie siedziska i oparcia; oddzielenie się małego elementu	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne
5		Huśtawka – bujak rock'n relax, kod EAN: 5901691957312, kolor: graphite	4BABY sp. z o.o. ul. Jana Kasprzowicza 72 20-232 Lublin	niezgodny	brak perforowania oraz niewłaściwa grubość folii opakowaniowej (worek foliowy na instrukcję użytkowania i zasilacza); nieprawidłowości w oznakowaniu	dobrowolne działania naprawcze pod nadzorem WIiH

ŁÓŻECZKA DZIECIĘCE**						
6		łóżeczko turystyczne SMIKI, kod EAN: 5903977320735, AC-BPDI503, 7059448	Smyk S.A. ul. Domaniewska 48 02-672 Warszawa	niezgodny	nieprawidłowości w oznakowaniu	dobrowolne działania naprawcze pod nadzorem WIIH
7		SMIKI model name: BABY TRAVEL COT, art.: Nr. AC-BPDI503, kod EAN: 5903977320742, item number: 7059447	Smyk S.A. ul. Domaniewska 48 02-672 Warszawa	zgodny	nie dotyczy	nie dotyczy
8		HAPPY łóżeczko ze stelażem 60 120, Buk naturalny	Amal II Tarnawa Dolna 34 34-210 Żembrzyce	niezgodny	nieprawidłowości w oznakowaniu	dobrowolne działania naprawcze pod nadzorem WIIH
9		łóżeczko dziecięce model B80440 GR (PB 8202)	FDS GmbH Neuer Höltingbaum 36 22143 Hamburg Germany	niezgodny	nieprawidłowości w oznakowaniu	dobrowolne działania naprawcze pod nadzorem WIIH
10		Kojec z łóżeczkiem i przewijakiem model BE10016DE-GR (P612)	FDS GmbH Neuer Höltingbaum 36 22143 Hamburg Germany	niezgodny	nieprawidłowości w oznakowaniu	dobrowolne działania naprawcze pod nadzorem WIIH
11		Łóżeczko/tapczanik BAJKA wenge/biały z szufladą MIŚ****	Zakład Stolarski "BOBAS" Marek Cieczo Grzybno 87-327 Bobrowo	zgodny	nie dotyczy	nie dotyczy
12		Łóżeczko dziecięce NELLY, TYP 70, kolor biały, wymiary: 74x145x80, INDEKS: 1601-012-504-007-0001****	Amal II Tarnawa Dolna 34 34-210 Żembrzyce	niezgodny	nieprawidłowości w oznakowaniu	dobrowolne działania naprawcze pod nadzorem WIIH
13		Łóżeczko dziecięce z opcją składania, ESPIRO łóżeczko turystyczne SIMPLE 07 light gray, kod EAN: 5906724206290	BABY DESIGN GROUP sp. z o.o. sp. k. ul. Warszawska 8 42-262 Poczesna	zgodny	nie dotyczy	nie dotyczy

CHODZIKI***						
14		Chodzik dla dzieci ECOTOYS J-A202C, kod EAN: 5903089067351	Krystian Ślebioda MULTISTORE ECOTOYS KRYSZTIAN ŚLEBIODA ul. Logistyczna 31 62-080 Sady	niezgodny	trwale uszkodzenie blokady mechanizmu składania stelaża pod obciążeniem co spowodowało złożenie się produktu; niepawidłowości w oznakowaniu	Prezes UOKiK wszczął postępowanie administracyjne
15		Chodzik wyścigówka / Racer Baby Walker Grenn, model: B01.023.1.3, kod: EAN 5907478641511	Sun Baby sp. z o.o. ul. Jana Styki 12 64-920 Pila	niezgodny	niepawidłowości w oznakowaniu	dobrowolne działania naprawcze pod nadzorem WIIH
16		Chodzik dziecięcy Baby Walker SMIKI model BG-2324, kod EAN: 5903977784209	Smyk S.A. ul. Domaniewska 48 02-672 Warszawa	niezgodny	odłączenie się małego elementu; przewrócenie się chodzika na bok pod obciążeniem	sprawa w WIIH - badanie próbek kontrolnej

* badania zgodności z wybranymi wymaganiami normy PN-EN 16232+A1:2018-11 Artykuły dla dzieci. Huśtawki dla niemowląt
** badania zgodności z wybranymi wymaganiami normy PN-EN 716-1+AC:2019-07 Meble. Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe. Część 1: Wymagania bezpieczeństwa
*** badania zgodności z wybranymi wymaganiami normy PN-EN 1273:2021-01 Artykuły dla dzieci. Chodziki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań
**** bez badań laboratoryjnych