

Zestawienie wyników badań elektronarzędzi (pilarki tarczowe i łańcuchowe)
(luty - kwiecień 2021 roku)

Lp.	Fotografia	Nazwa wyrobu	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu	Wynik badania laboratoryjnego	Stwierdzone nieprawidłowości	Podjęte działania
1		Pilarka tarczowa HF-CS02-185T, kod EAN: 3276000281474	ADEO SERVICES, 135, RUE SADI CARNOT, CS00001 59790 RONCHIN, Francja	Niegodny	Negatywne wyniki badań laboratoryjnych - niewystarczająca wytrzymałość mechaniczną uchwytu oraz połączenia uchwytu z korpusem pilarki niezgodność formalna (nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności)	Wydano okresową decyzję zakazującą udostępniania pilarki (art. 40k ust. 1 ustawy z dn. 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności - Dz. U. z 2019 poz. 155) Skierowano wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
2		Pilarka tarczowa MacAllister MSCS1200, kod EAN: 3663602628101	Kingfisher International Products B.V. Rapenburgerstraat 175E 1011VM Amsterdam, Holandia	Zgodny	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3		Pilarka łańcuchowa HANDY GTP 1835 Model GY9310, kod EAN: 5906190666338	Krysiak Sp. z o.o., Rolna 6, 62-081 Baranowo	Niegodny	Negatywne wyniki badań laboratoryjnych - zbyt mały prześwit pomiędzy uchwytem a bokiem korpusu silnika, uszkodzenie wychwytnika	Sprawa w toku - WIIH
4		Pilarka łańcuchowa NAC CE18-N-H, kod EAN: 5902067855911	NAC sp. z o.o., Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn	Niegodny	Negatywne wyniki badań laboratoryjnych - zbyt mały prześwit pomiędzy uchwytem a bokiem korpusu silnika	Skierowano wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
5		Pilarka Hurry Up HUCCS-180, kod EAN: 5907078955360	EGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Nowa Wieś, ul. Rzeczna 1, 83-200 Starogard Gdański	Zgodny	Niezgodności formalne (brak oznaczeń, nieprawidłowa instrukcja obsługi)	Wystąpiono o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych Sprawa w toku - WIIH
6		Pilarka łańcuchowa DEDRA DED8702, kod EAN: 5902628870209	DEDRA Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków	Zgodny	Niezgodność formalna (brak certyfikatu badania typu WE)	Wystąpiono o podjęcie działań naprawczych Sprawa w toku - WIIH
7		Piła łańcuchowa BESTGREEN PRO CS 2400-16, kod EAN: 3505390998021	MGI Polska Sp. z o.o., ul. Świętego Mikołaja 5, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne	Niegodny	Negatywne wyniki badań laboratoryjnych - uszkodzenie wychwytnika	Sprawa w toku - WIIH
8		Pilarka elektryczna łańcuchowa Deget V90000, kod EAN: 5902963495310	Jednoosobowa działalność gospodarcza	Niegodny	Brak oznaczeń Nieprawidłowa instrukcja Negatywne wyniki badań laboratoryjnych - niedostateczna wytrzymałość mechaniczną osłony przedniej i uchwytu przedniego wraz z osłoną silnika oraz mocowania wychwytnika z częścią osłony napędu pilarki, brak wymaganego prześwitu pomiędzy uchwytem a bokiem korpusu silnika pilarki	Skierowano wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
9		Pilarka ręczna DEDRA DED7925, kod EAN: 5902628792501	DEDRA Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków	Zgodny	Nie dotyczy	Nie dotyczy
10		Pilarka łańcuchowa NAC CE20-NS-S, kod EAN: 5902067855317	NAC sp. z o.o., Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn	Niegodny	Negatywne wyniki badań laboratoryjnych - niedostateczna wytrzymałość mechaniczną mocowania osłony i wychwytnika	Skierowano wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania - sprawa w toku

11		Pilarka tarczowa ERMAN EM-CS128, kod EAN: brak	POWER-TOOLS s.r.o., Elišky Krásnohorské 1298/4, 736 01 Havířov, Czechy	Nie zgodny	Nieprawidłowo sporządzona deklaracja zgodności Brak oznaczeń Nieprawidłowa instrukcja Negatywne wyniki badań laboratoryjnych - niedostateczna wytrzymałość mechaniczną korpusu i uchwytu	Skierowano wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania - sprawa w toku
12		Pilarka tarczowa VERTO 1200W 52G682, kod EAN: 5902062526823	GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa	Nie zgodny	Negatywne wyniki badań laboratoryjnych - pęknięcie uchwytu z korpusem	Sprawa w toku - WIIH
13		Pilarka tarczowa, GRAPHITE, 1200W 58G486, kod EAN: 5902062584861	GRUPA TOPEX Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa	Zgodny	Nie dotyczy	Nie dotyczy
14		Pilarka łańcuchowa NAC CE20-NS-H, kod EAN: 5902067855928	NAC sp. z o.o., Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn	Nie zgodny	Negatywne wyniki badań laboratoryjnych - niezgodność wymiaru uchwytu przedniego w zakresie przeswitu pomiędzy płaszczyznami korpusu pilarki a uchwytem przednim	Sprawa w toku - WIIH
15		Elektryczna pilarka łańcuchowa GARDEN SF7J153WS-2, kod EAN: 5901694463711	Spółka cywilna	Nie zgodny	Negatywne wyniki badań laboratoryjnych - niezgodność wymiaru uchwytu przedniego w zakresie przeswitu pomiędzy płaszczyznami korpusu pilarki a uchwytem przednim	Sprawa w toku - WIIH