

Urząd Ochrony
Konkurencji i Konsumentów
Departament Nadzoru Rynku
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

tel. 22 826 14 35
e-mail: dnr@uokik.gov.pl
www.uokik.gov.pl

Warszawa, 09.12.2015 r.

Motocykle marki Honda: VFR1200F i VFR1200FD kod modelu: SC63, wyprodukowane w latach 2010-2015 w Japonii oraz VFR1200X, VFR1200XD CROSSTOURER kod modelu: SC70 numer-y VIN:

I.p.	Kod modelu	Nazwa	VIN	Rok modelowy
1	SC63	VFR1200FA	JH2SC63A6AK000119	2010
2	SC63	VFR1200FA	JH2SC63A5AK000127	2010
3	SC63	VFR1200FA	JH2SC63AXAK002424	2010
4	SC63	VFR1200FA	JH2SC63AXAK002519	2010
5	SC63	VFR1200FA	JH2SC63A3AK002524	2010
6	SC63	VFR1200FA	JH2SC63A2AK003146	2010
7	SC63	VFR1200FA	JH2SC63A9AK003399	2010
8	SC63	VFR1200FA	JH2SC63A7AK003465	2010
9	SC63	VFR1200FA	JH2SC63A3AK003978	2010
10	SC63	VFR1200FA	JH2SC63A6AK004302	2010
11	SC63	VFR1200FA	JH2SC63A9AK004410	2010
12	SC63	VFR1200FA	JH2SC63A3AK004676	2010
13	SC63	VFR1200FA	JH2SC63A4AK004685	2010
14	SC63	VFR1200FA	JH2SC63A6AK004686	2010
15	SC63	VFR1200FA	JH2SC63AXAK004688	2010
16	SC63	VFR1200FA	JH2SC63A9AK004696	2010
17	SC63	VFR1200FA	JH2SC63A5AK004887	2010
18	SC63	VFR1200FA	JH2SC63A3AK004953	2010
19	SC63	VFR1200FA	JH2SC63A2AK004958	2010
20	SC63	VFR1200FA	JH2SC63A9AK005007	2010
21	SC63	VFR1200FA	JH2SC63A0AK005008	2010
22	SC63	VFR1200FB	JH2SC63A6BK100089	2011
23	SC63	VFR1200FB	JH2SC63A0BK100153	2011
24	SC63	VFR1200FB	JH2SC63A1BK100159	2011
25	SC63	VFR1200FB	JH2SC63A0BK100198	2011
26	SC63	VFR1200FC	JH2SC63A2CK200272	2012
27	SC63	VFR1200FC	JH2SC63A2CK200367	2012
28	SC63	VFR1200FC	JH2SC63A8CK200387	2012
29	SC63	VFR1200FC	JH2SC63A1CK200389	2012
30	SC63	VFR1200FC	JH2SC63A1CK200411	2012

31	SC63	VFR1200FC	JH2SC63A2CK200417	2012
32	SC63	VFR1200FC	JH2SC63A1CK200506	2012
33	SC63	VFR1200FC	JH2SC63A3CK200555	2012
34	SC63	VFR1200FC	JH2SC63A0CK200559	2012
35	SC63	VFR1200FC	JH2SC63A7CK200560	2012
36	SC63	VFR1200FC	JH2SC63A0CK200562	2012
37	SC63	VFR1200FC	JH2SC63A1CK200599	2012
38	SC63	VFR1200FC	JH2SC63AXCK200603	2012
39	SC63	VFR1200FC	JH2SC63A2CK200630	2012
40	SC63	VFR1200FC	JH2SC63A3CK200636	2012
41	SC63	VFR1200FC	JH2SC63A7CK200719	2012
42	SC63	VFR1200FC	JH2SC63A0CK200724	2012
43	SC63	VFR1200FC	JH2SC63A4CK200726	2012
44	SC63	VFR1200FDA	JH2SC63C7AK000048	2010
45	SC63	VFR1200FDA	JH2SC63C3AK000063	2010
46	SC63	VFR1200FDA	JH2SC63C0AK000568	2010
47	SC63	VFR1200FDA	JH2SC63C3AK000712	2010
48	SC63	VFR1200FDA	JH2SC63C3AK000743	2010
49	SC63	VFR1200FDA	JH2SC63C7AK001121	2010
50	SC63	VFR1200FDA	JH2SC63C5AK001165	2010
51	SC63	VFR1200FDA	JH2SC63C0AK001185	2010
52	SC63	VFR1200FDA	JH2SC63C6AK001286	2010
53	SC63	VFR1200FDB	JH2SC63C7BK100037	2011
54	SC63	VFR1200FDB	JH2SC63C7BK100233	2011
55	SC63	VFR1200FDB	JH2SC63C3BK100259	2011
56	SC63	VFR1200FDB	JH2SC63C2BK100267	2011
57	SC63	VFR1200FDB	JH2SC63C3BK100276	2011
58	SC63	VFR1200FDC	JH2SC63C2CK200273	2012
59	SC63	VFR1200FDC	JH2SC63C4CK200274	2012
60	SC63	VFR1200FDC	JH2SC63C6CK200292	2012
61	SC63	VFR1200FDC	JH2SC63C7CK200298	2012
62	SC63	VFR1200FDC	JH2SC63C0CK200305	2012
63	SC63	VFR1200FDC	JH2SC63C0CK200319	2012
64	SC63	VFR1200FDC	JH2SC63C2CK200337	2012
65	SC63	VFR1200FDC	JH2SC63C3CK200363	2012
66	SC63	VFR1200FDC	JH2SC63C8CK200391	2012
67	SC63	VFR1200FDC	JH2SC63C9CK200402	2012
68	SC63	VFR1200FDC	JH2SC63C7CK200415	2012
69	SC63	VFR1200FDC	JH2SC63C0CK200417	2012
70	SC63	VFR1200FDC	JH2SC63C1CK200426	2012
71	SC63	VFR1200FDC	JH2SC63C3CK200427	2012
72	SC63	VFR1200FDD	JH2SC63CXDK300381	2013
73	SC63	VFR1200FDD	JH2SC63C3DK300383	2013
74	SC63	VFR1200FDF	JH2SC63C7FK400148	2015
75	SC63	VFR1200FDF	JH2SC63CXFK400192	2015
76	SC63	VFR1200FDF	JH2SC63C1FK400193	2015
77	SC63	VFR1200FDF	JH2SC63C0FK400198	2015
78	SC63	VFR1200FDF	JH2SC63C0FK400203	2015
79	SC63	VFR1200FDF	JH2SC63CXFK400208	2015
80	SC63	VFR1200FDF	JH2SC63C1FK400209	2015

81	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A1CK000655	2012
82	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A7CK000675	2012
83	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A3CK001340	2012
84	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A9CK001360	2012
85	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A5CK001386	2012
86	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A2CK001393	2012
87	SC70	VFR1200XC	JH2SC70AXCK001397	2012
88	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A6CK001400	2012
89	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A3CK001418	2012
90	SC70	VFR1200XC	JH2SC70AXCK001433	2012
91	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A9CK001441	2012
92	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A4CK001458	2012
93	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A3CK001466	2012
94	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A8CK001611	2012
95	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A7CK001616	2012
96	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A2CK001622	2012
97	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A1CK001630	2012
98	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A8CK002127	2012
99	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A8CK002130	2012
100	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A6CK002451	2012
101	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A3CK002519	2012
102	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A7CK002524	2012
103	SC70	VFR1200XC	JH2SC70AXCK002534	2012
104	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A9CK002606	2012
105	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A4CK002609	2012
106	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A3CK002617	2012
107	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A5CK002649	2012
108	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A8CK002676	2012
109	SC70	VFR1200XC	JH2SC70AXCK002677	2012
110	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A3CK002679	2012
111	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A1CK002731	2012
112	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A8CK002760	2012
113	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A1CK002762	2012
114	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A9CK002766	2012
115	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A8CK003052	2012
116	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A8CK003150	2012
117	SC70	VFR1200XC	JH2SC70AXCK003151	2012
118	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A3CK003282	2012
119	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A8CK003410	2012
120	SC70	VFR1200XC	JH2SC70AXCK003411	2012
121	SC70	VFR1200XC	JH2SC70A9CK003416	2012
122	SC70	VFR1200XD	JH2SC70A7DK100177	2013
123	SC70	VFR1200XD	JH2SC70A9DK100178	2013
124	SC70	VFR1200XD	JH2SC70A7DK100180	2013
125	SC70	VFR1200XD	JH2SC70AXDK100237	2013
126	SC70	VFR1200XD	JH2SC70A1DK100238	2013
127	SC70	VFR1200XD	JH2SC70A3DK100242	2013
128	SC70	VFR1200XD	JH2SC70A9DK100245	2013
129	SC70	VFR1200XE	JH2SC70A7EK200376	2014
130	SC70	VFR1200XE	JH2SC70A1EK200390	2014

131	SC70	VFR1200XE	JH2SC70A3EK200391	2014
132	SC70	VFR1200XE	JH2SC70A0EK200428	2014
133	SC70	VFR1200XE	JH2SC70A6EK200434	2014
134	SC70	VFR1200XE	JH2SC70A8EK200435	2014
135	SC70	VFR1200XE	JH2SC70A2EK200446	2014
136	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C5CK000126	2012
137	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C0CK000261	2012
138	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C6CK000393	2012
139	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C3CK000397	2012
140	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C4CK000442	2012
141	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C6CK000443	2012
142	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C1CK000494	2012
143	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C0CK000504	2012
144	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C4CK000523	2012
145	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C6CK000524	2012
146	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C9CK000615	2012
147	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C9CK000663	2012
148	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C9CK000680	2012
149	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C2CK000682	2012
150	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C2CK001203	2012
151	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70CXCK001210	2012
152	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C3CK001212	2012
153	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C0CK001264	2012
154	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C2CK001265	2012
155	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C4CK001266	2012
156	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C6CK001267	2012
157	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C6CK001270	2012
158	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70CXCK001272	2012
159	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C3CK001274	2012
160	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C0CK001281	2012
161	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C6CK001334	2012
162	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C3CK001338	2012
163	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C5CK001342	2012
164	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C8CK001352	2012
165	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C5CK001356	2012
166	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C7CK001360	2012
167	SC70	VFR1200XDC	JH2SC70C0CK001362	2012
168	SC70	VFR1200XDD	JH2SC70C1DK100712	2013
169	SC70	VFR1200XDD	JH2SC70C9DK100716	2013
170	SC70	VFR1200XDD	JH2SC70CXDK100756	2013
171	SC70	VFR1200XDD	JH2SC70C8DK100769	2013
172	SC70	VFR1200XDD	JH2SC70CXDK100790	2013
173	SC70	VFR1200XDD	JH2SC70C1DK100791	2013
174	SC70	VFR1200XDD	JH2SC70C5DK100793	2013
175	SC70	VFR1200XDD	JH2SC70C6DK100799	2013
176	SC70	VFR1200XDD	JH2SC70C2DK100802	2013
177	SC70	VFR1200XDE	JH2SC70C0EK200026	2014
178	SC70	VFR1200XDE	JH2SC70C1EK200312	2014
179	SC70	VFR1200XDE	JH2SC70C3EK200313	2014
180	SC70	VFR1200XDE	JH2SC70C0EK200334	2014

181	SC70	VFR1200XDE	JH2SC70C8EK200338	2014
182	SC70	VFR1200XDE	JH2SC70CXEK200339	2014
183	SC70	VFR1200XDE	JH2SC70C5EK200345	2014
184	SC70	VFR1200XDE	JH2SC70C7EK200346	2014
185	SC70	VFR1200XDE	JH2SC70C2EK200349	2014
186	SC70	VFR1200XDE	JH2SC70C0EK200351	2014
187	SC70	VFR1200XDE	JH2SC70C2EK200352	2014
188	SC70	VFR1200XDE	JH2SC70C3EK200358	2014
189	SC70	VFR1200XDE	JH2SC70C5EK200359	2014
190	SC70	VFR1200XDE	JH2SC70C1EK200360	2014
191	SC70	VFR1200XDE	JH2SC70C5EK200362	2014
192	SC70	VFR1200XDE	JH2SC70C9EK200364	2014
193	SC70	VFR1200XDE	JH2SC70C3EK200389	2014
194	SC70	VFR1200XDE	JH2SC70C2EK200397	2014
195	SC70	VFR1200XDE	JH2SC70CXEK200406	2014
196	SC70	VFR1200XDE	JH2SC70C9EK200414	2014
197	SC70	VFR1200XDE	JH2SC70C6EK200418	2014
198	SC70	VFR1200XDE	JH2SC70CXEK200423	2014
199	SC70	VFR1200XDF	JH2SC70C1FK300377	2015
200	SC70	VFR1200XDF	JH2SC70CXFK300524	2015
201	SC70	VFR1200XDF	JH2SC70C1FK300654	2015
202	SC70	VFR1200XDF	JH2SC70C3FK300655	2015
203	SC70	VFR1200XDF	JH2SC70C3FK300686	2015
204	SC70	VFR1200XDF	JH2SC70C7FK300688	2015
205	SC70	VFR1200XDF	JH2SC70CXFK300698	2015
206	SC70	VFR1200XDF	JH2SC70C1FK300699	2015
207	SC70	VFR1200XDF	JH2SC70CXFK300734	2015
208	SC70	VFR1200XDF	JH2SC70C4FK300759	2015
209	SC70	VFR1200XDF	JH2SC70C0FK300760	2015
210	SC70	VFR1200XDF	JH2SC70C8FK300764	2015
211	SC70	VFR1200XDF	JH2SC70C8FK300781	2015
212	SC70	VFR1200XDF	JH2SC70C0FK300788	2015
213	SC70	VFR1200XDF	JH2SC70C4FK300860	2015
214	SC70	VFR1200XDF	JH2SC70C4FK300986	2015
215	SC70	VFR1200XDF	JH2SC70C6FK300987	2015
216	SC70	VFR1200XDF	JH2SC70C9FK300997	2015