

Zestawienie skontrolowanych grilli wielokrotnego użytku ¹ (stan na 25.06.2025 r.)							
Lp.	Zdjęcie	Przebadany model	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu	Wynik badania laboratoryjnego (właściwości fizyczno-mechaniczne)	Wynik sprawdzenia oznakowania przez IH	Stwierdzone nieprawidłowości	Podjęte działania
1		Grill węglowy VL10, kod EAN 5905186119162	Velaco sp. z o.o. ul. Przesmyk 7 lok. 106 20-341 Lublin	niegodny	niegodny	metalowe śruby w uchwycie pokrywy grilla mogące zetknąć się z dłonią użytkownika, a w instrukcji użytkownika brak zalecenia o stosowaniu rękawic ochronnych; niespełnianie wymagań termicznych: zbyt mocne nagrzanie się śruby w uchwycie pokrywy; zbyt mocne nagrzanie się podłoża, na którym ustawiono grilla; zbyt cienka blacha popielnika; nieprawidłowości w oznakowaniu	sprawa w toku WIIH
2		Grill okrągły MG 930, MASTER grill & party, kod EAN 5904842119300	Floraland sp. z o.o. sp.k. ul. Strużańska 28 Stanisławów Pierwszy 05-126 Nieporęt	niegodny	zgodny	zbyt cienka blacha paleniska; doszło do przedziurawienia paleniska	sprawa w toku WIIH
3		Grill węglowy owalny 8 kg czarny ACTIVA art. Nr 19321, kod EAN 4260056087943	Activa Polska sp. z o.o. ul. Słowackiego 1 59-400 Jawor	niegodny	zgodny	niewłaściwe wykończenie krawędzi; zbyt cienka blacha paleniska	sprawa w toku WIIH
4		Grill kulisty węglowy z pokrywą i popielnikiem MIR2285, EAN 5901738199774	Mirpol sp. z o.o. ul. Ciasna 3 35-232 Rzeszów	niegodny	zgodny	brak stabilności stojaka- grill przewrócił się w ustawieniu, gdy pokrywa była podniesiona i zawieszona o brzeg miski	sprawa w toku WIIH
5		Grill becza art. 650037, kod EAN 4007876500371	OBI Group Sourcing GmbH Albert-Einstein-Str. 7-9 42929 Wermelskirchen - Niemcy	niegodny	zgodny	niepełnianie wymagań termicznych: odkleiła się etykieta z informacjami i ostrzeżeniami	działania naprawcze pod nadzorem WIIH

6		Grill wahadłowy art. nr 19432, kod EAN 4260056019432	Activa Polska sp. z o.o. ul. Słowackiego 1 59-400 Jawor	niezgodny	zgodny	niespełnianie wymagań termicznych: zbyt mocne nagrzanie się podłoża, na którym ustawiono grilla; zbyt cienka blacha paleniska	sprawa w toku WIH
7		Grill okrągły na węgiel drzewny, art. nr XZ22015, kod EAN 4337147818783	Makro Cash and Carry Polska sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 186 02-486 Warszawa	niezgodny	zgodny	doszło do przedziurawienia paleniska; zbyt cienka blacha paleniska	akta kontroli wpłynęły do UOKiK - analiza w toku
8		Grill ruchomy okrągły MG912, kod EAN 5904842119126	Floraland sp. z o.o. sp.k. ul. Strużańska 28 Stanisławów Pierwszy 05-126 Nieporęt	niezgodny	zgodny	doszło do przedziurawienia paleniska	sprawa w toku WIH
9		Grill węglowy typ MIR 281, kod EAN 5908227361117	Mirpol sp. z o.o. ul. Ciasna 3 35-232 Rzeszów	niezgodny	zgodny	niespełnianie wymagań termicznych: zbyt mocne nagrzanie się podłoża, na którym ustawiono grilla; zbyt cienka blacha paleniska	akta kontroli wpłynęły do UOKiK - analiza w toku
10		Grill węglowy BARREN, kod EAN 3663602706687	CASTORAMA POLSKA sp. z o.o. ul. Krakowiaków 78 02-255 Warszawa	zgodny	niezgodny	nieprawidłowości w oznakowaniu	działania naprawcze pod nadzorem WIH
11		Grill okrągły na węgiel drzewny LANDMANN, art. nr. 01469, kod EAN 4065829011749	LANDMANN Polska sp. z o.o. ul. Kuziennicza 13b 59-400 Jawor	zgodny	—	—	—

12		Grill na węgiel drzewny Gardenstar, nr partii: 65009356-TOM 3003491, kod EAN 3665257022914	Auchan SAS OIA 200 Rue de la Recherche Le Colibri BP 169 59650 Villeneuve d'Ascq - Francja	zgodny	—	—	—
13		Grill na węgiel drzewny, 1PX NOMAD, item no: 19R09P06-1, kod EAN 3276000413585	ADEO SERVICES SAS 135 Rue Sadi Carnot CS 00001 59790 Ronchin - Francja	zgodny	—	—	—
14		Grill mobilny na węgiel drzewny, model nr 0566/00322, kod EAN 4000810005666	LANDMANN Polska sp. z o.o. ul. Kuziennicza 13b 59-400 Jawor	zgodny	—	—	—

¹ na zgodność z normą PN-EN 1860-1+A1:2017-08 Urządzenia, paliwa stałe i podpalki do grilli – Część 1: Grille opalane paliwami stałymi – Wymagania i metody badań