

**Zestawienie wyników kontroli maszyn - podnośników trapezowych
(maj - lipiec 2024 roku)**

(stan na 05.09.2024 r.)

Lp.	Fotografia	Nazwa wyrobu	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu	Wynik kontroli	Oznakowanie i dokumentacja	Wynik badań laboratoryjnych	Podjęte działania
1		Podnośnik trapezowy Cartrend 1t nr. produktu: 10929 , kod EAN: 4008153109294	MTS Marken Technik Service GmbH & Co. KG, Carl-Benz-Strasse 2, 76761 Rulzheim, Niemcy	Zgodny	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
2		Podnośnik samochodowy START 2007, kod EAN: 5906764218222	START Dobrowolski Sp. J., ul. Poznańska 129-133, 05-850 Ożarów Mazowiecki	Zgodny	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3		Podnośnik trapezowy VERKE V80097, kod EAN: 5902963495587	DEGET Anna Widomska, Aleja Zwycięstwa 16, 26-020 Chmielnik	Niezgodny	Nie dotyczy	Nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne - uszkodzenie korby	Wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania po zakończeniu czynności przez WIIH. Zawiadomienie do organów ścigania.
4		Podnośnik trapezowy HAMRON 1,5t. Item No. 601002, Model: T10152-GS, kod EAN: 7330571104344	JULA AB, Box 363, SE-532 24 Skara, Szwecja	Niezgodny	Nie dotyczy	Nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne - zbyt krótkie ramię korby	Wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania po zakończeniu czynności przez WIIH. Zawiadomienie do organów ścigania.
5		podnośnik trapezowy GEKO typ: G02194, kod EAN: 5901477150227	GEKO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Spacerowa 3, 97-500 Kietlin	Niezgodny	Nie dotyczy	Nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne - uszkodzenie korby i ramion podnośnika	Wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania po zakończeniu czynności przez WIIH. Zawiadomienie do organów ścigania.

6		Podnośnik trapezowy Einparts EPJ01, kod EAN: 5902537858541	Einparts Distribution Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 1, 62-100 Wągrowiec	Nie zgodny	Brak na maszynie: nazwy i adresu producenta, modelu, roku budowy. W dołączonej instrukcji brak: napisu „Instrukcja oryginalna”, nazwy i adresu producenta oraz deklaracji zgodności WE	Nie dotyczy	Działania naprawcze pod nadzorem WIIH. Zawiadomienie do organów ścigania.
7		podnośnik trapezowy Carmotion, art no. 63392, kod EAN: 5903140633921	Carmotion Polska Sp. z o.o., ul. Spacerowa 25, 64-212 Żodyń	Nie zgodny	Nieprawidłowa deklaracja zgodności Brak na maszynie roku budowy	Nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne - możliwość przypadkowego wykręcenia śruby z podnośnika (bez użycia narzędzi) oraz uszkodzenie korby i łożyska	Wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania po zakończeniu czynności przez WIIH. Zawiadomienie do organów ścigania.
8		Podnośnik trapezowy AMIO JFM-1.5T, P/N:02478, kod EAN: 5903293024782	AMIO Sp. z o.o., ul. Handlowa 3, 41-807 Zabrze	Nie zgodny	Nie dotyczy	Nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne - uszkodzenie korby i ramion podnośnika	Wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania po zakończeniu czynności przez WIIH. Zawiadomienie do organów ścigania.
9		Podnośnik samochodowy trapezowy CarCommerce model: BD-02B2, kod EAN: 5907476617082	CARCOMMERCE, Jana Pawła II 80, lok. C-32, 00-175 Warszawa	Nie zgodny	Nie dotyczy	Nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne - pęknięcie korby	Wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania po zakończeniu czynności przez WIIH. Zawiadomienie do organów ścigania.
10		Podnośnik mechaniczny trapezowy VOREL BY TOYA 80252, kod EAN: 5906083802522	TOYA S.A., Sołtysowicka 13-15, 51-168 Wrocław	Nie zgodny	Nie dotyczy	Nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne - skrzywienie korby	Wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania po zakończeniu czynności przez WIIH. Zawiadomienie do organów ścigania.